

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：035

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 01 月 13 日上午 10 时	检查地点	西沟区 2# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2024 年 01 月 13 日，监理检查西沟工区 2 号方阵组件安装，施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查，发现少数阵列组件安装 U 型螺栓安装不垂直，不符合设计规范要求。		
监理措施	已要求施工单位整改，符合设计要求		
检查人	王登元	施工项目部 签收人/日期	孙永名 2024.1.14
整改情况	已按符合设计要求整改。 整改负责人：孙永名 日期 2024.1.14.		
复查意见	已按要求整改。 复查人：王登元 日期 2024.1.14.		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。