

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 03 月 22 日上午 09 时	检查地点	西沟区 2# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2024 年 03 月 22 日，监理巡视西沟工区 2 号地块组件安装工作，施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查，发现个别组件安装方向错误。		
监理措施	要求调整组件方向		
检查人	王吉成	施工项目部 签收人/日期	李文博.2024.3.22
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：李文博. 日期 2024.3.22.		
复查意见	已整改， 复查人：王吉成 日期 2024.3.24		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。