

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 03 月 27 日上午 10 时	检查地点	西沟区 6# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2024 年 03 月 27 日，监理检查西沟工区 6 号地块灌注桩浇筑工作，施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查，发现个别灌注桩桩头内混凝土返浆高度超过 30cm。		
监理措施	要求按照设计标准施工。		
检查人	王浩	施工项目部 签收人/日期	王文博.2024.3.27
整改情况	王浩要求整改 整改负责人:王文博 日期 2024.3.28		
复查意见	已整改 复查人:王浩 日期 2024.3.28		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。