

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.3.23	检查地点	送出线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查送出线路、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 升压站新进场材料通讯光缆头未做好保护 2. 送出线路G14箍筋分布不均匀 3. 升压站道路浇筑前垃圾未清理干净		
监理措施	要求施工单位对进场材料做好保护工作，G14箍筋重新排布，升压站道路浇筑前路基必须清理干净。		
检查人	王力	施工项目部 签收人/日期	王力 2024.3.23
整改情况	已整改完成 整改负责人：王力 日期 2024.3.24		
复查意见	经检查，已整改完成。 复查人：王力 日期 2024.3.24		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。