

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.04.24	检查地点	阳朝光伏 26 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理工程师对 26 区支架安装质量巡视检查。		
存在问题	存在问题：部分支架安装串位严重不符合设计要求		
监理措施	监理工程师通知单。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2024.04.24
整改情况	见通知单回复单。 整改负责人：方佳乐 日期 2024.04.24		
复查意见	复 查 人：刘德文 日期：2024.04.24		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。