

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.05.21	检查地点	阳朝光伏 26 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理工程师对 26 区箱变基础钢筋绑扎检查		
存在问题	存在问题：局部钢筋绑扎间距不符合设计要求，横向筋间距大小不均。		
监理措施	现场要求施工人员按照图纸尺寸立即整改。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	方强 2024.05.21
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人：方强 日期 2024.05.21		
复查意见	经现场复查整改符合要求。 复查人：刘德文 日期：2024.05.21		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。