

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.06.18	检查地点	阳朝光伏 27 区 58 组
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理工程师对 27 区 58 组地块支架、组件安装质量检查。		
存在问题	存在问题：部分组列组件安装中缝较大，边压与檩条外端间距太小，部分 U 型螺栓未紧固或紧固不到位，组件间高低差较大等不符合项。		
监理措施	现场要求施工单位立即整改并下发整改通知单 ZHJL-JLTZ-PL-083。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	方廷磊
整改情况	整改负责人：方廷磊 日期 2024.06.18		
复查意见	复查人：刘德文 日期：2024.06.18		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。