

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.06.03	检查地点	阳朝光伏 27 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理工程师对 27 区支架安装巡视检查		
存在问题	发现以下问题：部分檩条安装弯曲，檩托螺栓紧固不到位，斜支撑漏装，个别立柱对穿螺栓未安装等。		
监理措施	现场要求施工人员立即整改		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	3/12/3
整改情况	已按设计要求进行整改。 整改负责人：3/12/3 日期 2024.06.03		
复查意见	经现场复查整改符合要求。 复 查 人：刘德文 日期 2024.06.03		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。