

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.06.07	检查地点	阳朝光伏 24 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	由业主、总包、监理三方责任主体对 24 区支架安装初验收		
存在问题	24 区支架初验收发现以下问题：部分檩条安装不直，檩托螺栓未紧固，斜梁与檩条不贴合，斜支撑安装错误，斜撑螺栓紧固不到位，背拉杆未安装，斜梁檩条连接处缺螺栓，立柱对穿螺栓未安装等。		
监理措施	监理工程师通知单 ZHJL-JLTZ-079.		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	方廷磊
整改情况	见整改回复单 整改负责人：方廷磊 日期 2024.06.07		
复查意见	复 查 人：刘德文 日期：2024.06.07		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。