

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：036

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.1.01	检查地点	集电线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 监理对集电线路AB线进场塔材进行验收，符合设计要求。 2. 对AB18基坑支模工作现场进行巡视，发现基坑内有垃圾。 3. AB12基坑浇筑工作时，施工人员未正确佩戴安全帽。		
监理措施	要求施工单位对AB18号基坑内垃圾进行清理，对施工人员重新进行安全交底。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2024.01.01
整改情况	已整改完成 整改负责人：王孝金 日期：2024.01.01		
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人：王孝金 日期：2024.1.01		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。