

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：037

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.1.05	检查地点	集电线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. AB29号铁塔组立时未安排专人指挥。 2. AB3号铁塔组立时两名施工人员未佩戴安全帽。 3. 升压站大门敞开，且未安排看守人员。		
监理措施	要求施工单位对特种作业要安排专人指挥或管理，对施工人员重新进行安全交底并进行安全教育，对升压站内设施做好安全防护措施，防止出现偷盗现象。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2024.01.05
整改情况	已整改完成 整改负责人：王孝金 日期：2024.01.05		
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人：王孝金 日期：2024.01.05		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。