

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 7. 03	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路铁塔塔基开挖情况、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. C9基础浇筑时施工人员未佩戴安全帽 2. C11基础浇筑时混凝土振捣不充分 3. C10基坑开挖深度不足		
监理措施	要求施工单位对不遵守安全文明施工条例的施工人员重新进行安全教育，对振捣不充分处进行补振，对深度不足进行整改。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2024.07.03
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王孝金 日期 2024.07.05		
复查意见	经复查,已整改完成. 复 查 人: 王孝金 日期 2024.7.05		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。