

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.5.30	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路铁塔塔基开挖情况、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. XD31钢筋笼未设置保护层 2. XD31模板未固定 3. XD31主筋间距，箍筋间距不均匀		
监理措施	要求施工单位对每个钢筋笼设置足够的混凝土保护层，对未固定的模板进行加固，并复核模板尺寸，对钢筋不均匀处重新排布。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2024.05.30
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王孝金 日期 2024.06.01		
复查意见	经复查,已整改完成. 复 查 人: 王孝金 日期 2024.6.01		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。