

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.6.12	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路铁塔塔基开挖情况、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. XD34基坑开挖完成后未做安全措施 2. XD35混凝土浇筑时施工人员未佩戴安全帽 3. XD34已完成基坑内垃圾未清理		
监理措施	要求施工单位开挖完成的基坑做好安全措施，对施工人员做好安全教育，现场施工时安全防护用品配备整齐，基坑内垃圾及时清理。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	 2024.6.12
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期 2024.06.14		
复查意见	经复查,已整改完成 复查人: 王孝金 日期 2024.6.14		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。