

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2024. 6. 28	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查集电线路铁塔塔基开挖情况、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. XD35杆塔组立时现场无管理人员 2. XD6-D9导线展放时现场未拉警戒带 3. C9基坑掏挖完成后洞口未覆铁板		
监理措施	要求施工单位配备安全员进行现场安全监督，减少安全隐患。导线展放时现场做好安全防护措施，C9基坑开挖完成后及时覆铁板。		
检查人	王孝全	施工项目部 签收人/日期	王孝全 2024.06.28
整改情况	已整改完成 整改负责人：王孝全 日期 2024.06.28		
复查意见	经复查，已整改完成。 复 查 人：王孝全 日期 2024.6.30		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。