

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：001

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 8. 03	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查现场安全文明施工		
存在问题	配电箱未做接地措施、配电箱内堆放杂物，不符合安全文明施工要求		
监理措施	要求施工单位对配电箱内部进行清理，并对配电箱进行接地处理		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	毛永欣 2023.8.03
整改情况	已整改完成 整改负责人：毛永欣 日期 2023.07.03		
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人：王劲 日期 2023.8.03		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。