

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：004

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.8.11	检查地点	西沟区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查西沟区域现场安全文明施工情况		
存在问题	挖机驾驶员未戴安全帽、反光背心、违规穿拖鞋，新修道路未及时覆盖绿网		
监理措施	要求施工单位对挖机驾驶员进行安全文明教育，禁止穿拖鞋。新修道路及时覆盖绿网。		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	毛海欣 2023.8.11
整改情况	已整改完成 整改负责人：毛海欣 日期 2023.8.11		
复查意见	经复查已整改完成 复 查 人：王劲 日期 2023.8.11		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。