

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：011

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.9.04	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查现场安全文明施工情况		
存在问题	主变防火墙3.8M以上墙体砌筑时施工人员未戴安全带、安全帽帽带未扣系，脚手架架板两头未固定		
监理措施	要求施工单位对施工人员进行安全文明施工教育，正确佩戴安全带及安全帽，对脚手架架板进行固定		
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	毛子欣 2023.9.4
整改情况	已整改完成 整改负责人: 毛子欣 日期: 2023.9.4		
复查意见	经复查,已整改完成 复 查 人: 王 帅 日期: 2023.9.4		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。