

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：012

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.9.8		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理检查南侧挡墙基础砌筑情况			
存在问题	未见砂浆料配比 砂子太细、水泥用量少、达不到设计M10强度要求 石间缝隙浆料未填满			
监理措施	要求施工单位对施工人员重新进行技术交底，对不满足的要求的标段拆除			
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	毛子欣 2023.9.8	
整改情况	已整改完成 整改负责人：毛子欣 日期 2023.09.08			
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人：王 磊 日期 2023.9.08			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。