

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：015

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.19		检查地点	东都光伏区主道路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡查主道路修筑安全文明施工情况。			
存在问题	1. 挖掘机360型及485型无安全操作规程标示牌。 2. 装载机安全管理牌上的单位、责任人、电话未填写。			
监理措施	按要求落实、完善。			
检查人	Rou武		施工项目部 签收人/日期	张永生
整改情况	以上问题已按要求进行整改完成 整改负责人：张永生 日期：2023.8.20			
复查意见	符合要求 复查人：Rou武 日期：2023.8.20			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。