

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：016

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.21	检查地点	东郑光伏区 场区道路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	大雨过后对场区道路进行巡查。		
存在问题	有一段通往场区的道路山体滑坡，道路堵塞不能通行。		
监理措施	要求对该段堵塞的道路立即进行抢修、打通。		
检查人	周成	施工项目部 签收人/日期	杨永生
整改情况	该路段已抢修完成 整改负责人：杨永生 日期：2023.8.21		
复查意见	堵塞的道路已打通。 复查人：周成 日期：2023.08.21		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。