

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：017

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.25	检查地点	东郑光伏区20#、21#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一检查箱变基础放点。		
存在问题	1. 21#区域箱变基础位置太低，一旦下雨雨水容易流入箱变里。		
监理措施	要求施工方与设计院沟通，根据现场实际情况选择较平坦合适的基础位置。		
检查人	周武	施工项目部 签收人/日期	姚国生
整改情况	已与设计单位沟通根据现场情况调整位置。 整改负责人：姚国生 日期：2023.8.25		
复查意见	复查人：周武 日期：2023.8.25		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。