

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：018

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.01	检查地点	东郑光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏场区安全文明施工巡查。		
存在问题	1、打桩机、空压机、装载机的机具管理牌责任内容未填写。 2、装载机未张贴安全操作规程标示牌。 3、空压机房的灭火器未配备灭火器箱。		
监理措施	针对以上问题要求施工方按要求整改落实，整改完成后报监理复查。		
检查人	周斌	施工项目部 签收人/日期	陈华 2023.09.01
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈华 日期 2023.09.02		
复查意见	整改符合要求。 复查人：周斌 日期 2023.09.02		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。