

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：021

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.04		检查地点	东郑光伏区 22# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	场区安全文明施工巡查。			
存在问题	1. 搅拌机未接地。 2. 搅拌机皮带盘无防护罩。			
监理措施	要求施工方整改，整改完成后报监理复查。			
检查人	邵斌		施工项目部 签收人/日期	方维东 2023.09.04
整改情况	已整改完成 整改负责人：方维东 日期 2023.09.05			
复查意见	符合要求。 复查人：邵斌 日期 2023.09.05			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。