

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：022

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.06	检查地点	东郑光伏区 9#区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 巡查 9#区域工作面施工情况。		
存在问题	一、现场使用的干拌混凝土料子凝结硬化成块，不能使用。		
监理措施	要求停止使用，立即作废处理。		
检查人	罗武	施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.09.06
整改情况	该干拌混凝土料子已用做铺路 整改负责人：方佳乐 日期：2023.09.06		
复查意见	已作废处理 复查人：罗武 日期：2023.09.06		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。