

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：026

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.18	检查地点	东郑光伏区 13# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 一检查 13# 区域方阵地锚桩保护帽以及钢管内预留混凝土高度是否符合要求。		
存在问题	一. 设计要求钢管内预留混凝土高度为 300mm, 有 5 根地锚桩钢管内预留混凝土高度不符合要求, 分别为: 500mm, 420mm, 440mm, 490mm, 450mm。		
监理措施	要求将管内浇筑混凝土并振捣至设计标高。		
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.09.18
整改情况	已整改 整改负责人: 方佳乐 日期 2023.09.19		
复查意见	整改符合要求。 复查人: 邵武 日期 2023.09.19		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。