

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-002

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 10 月 01 日	检查地点	户用施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工电缆绝缘皮破损，存在触电风险； 2、现场施工配电箱存在一闸多机现象，电缆接头未压实，不符合施工用电安全规范要求。		
整改要求	要求施工单位现场管理人员加强检查，严格遵守施工用电标准化手册要求，及时更换破损电缆，配备合格的电气元件，保证工人施工用电安全。		
检查人	王瑞伟	施工项目部 签收人/日期	刘青晓 2023.10.1
整改情况	已整改。 整改负责人: 刘青晓 日期: 2023.10.3		
复查意见	已整改。 复查人: 王瑞伟 日期: 2023.10.3		