





监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-004

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 10 月 12 日	检查地点	户用施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、户用屋顶施工现场进行安全隐患检查以及安全防护措施情况。 2、材料堆放场进行安全隐患检查以及安全防护措施落实情况。		
存在问题	户用光伏支架施工中，个别施工人员在现场未佩戴安全帽。 材料堆放场区域设置和告示标识缺乏。 现场临时用电配电箱老旧，无防雨措施。		
整改要求	督促施工方对材料堆放场集中码放材料，分类堆放；对堆放位置进行标识设置。 要求施工单位对施工人员加强安全教育培训。 安排专职电工对现场配电箱进行隐患排查，防止电气元件受潮漏电。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.10.12
整改情况	 整改负责人：张舒 日期：2023.10.13		
复查意见	 复查人：王智伟 日期：2023.10.13		