





监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-012

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 21 日	检查地点	户用施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	户用屋顶施工现场安全文明施工情况。		
存在问题	户用光伏支架施工中，电焊作业时，工人个人防护用品穿戴不全，现场批评教育。 焊接火花与可燃物品距离过近，防火措施落实不到位。		
整改要求	要求班组长做好班前安全会，所有人员均要劳保穿戴齐全。 要求分包现场负责人认真执行动火作业审批制度，做好防火措施。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.11.21
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期: 2024.11.25		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2023.11.23		