





## 监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-017

|               |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位          | 通号工程局集团城建工程有限公司                                                                                                                                                                                    | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                      |
| 检查时间          | 2023 年 12 月 21 日                                                                                                                                                                                   | 检查地点            | 大棚施工现场                                                                                              |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                     |                 |                                                                                                     |
| 施工及检查<br>情况简述 | 大棚施工现场安全文明施工情况。                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |
| 存在问题          | 1、队伍现场工人宿舍，上班无人期间，电热毯仍通电使用，存在火灾隐患；<br>2、2#大棚作业场地及工人宿舍处，灭火器配备不足；<br>3、活动式脚手架作业层无防护栏杆，高处作业工人未使用安全带；<br>4、发电机运转现场，未放置灭火器；柴油桶未做隔离防护措施，无“严禁烟火”安全警示标牌；<br>5、施工配电箱存在一闸多机现象，电气开关未可靠固定，箱门缺失，箱体固定不牢，未设置接地装置。 |                 |                                                                                                     |
| 整改要求          | 要求施工单位加强现场管理，落实防火、防触电、防高坠措施。                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |
| 检查人           |                                                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2023.12.21 |
| 整改情况          | <br>整改负责人：高振      日期：2023.12.23                                                                                 |                 |                                                                                                     |
| 复查意见          | <br>复查人：王弢伟      日期：2023.12.23                                                                                  |                 |                                                                                                     |