

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-019

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 01 月 04 日	检查地点	大棚施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	大棚施工现场安全文明施工情况。		
存在问题	1、施工队伍施工用配电箱设置不符合要求，存在一闸多机现象，部分配电箱未做接地，部分电气开关未安装在配电箱内，直接放置在地面上，存在用电安全隐患； 2、施工中搭设的操作平台和脚手架不符合规范要求，立杆独立设置，未设扫地杆、水平杆及斜撑，存在高处坠落安全隐患。		
整改要求	要求施工单位认真整改施工用电存在问题，落实防高坠措施，杜绝以上问题再次发生。		
检查人	王瑞伟	施工项目部 签收人/日期	刘春晓 2024.1.4
整改情况	按指示整改完成 整改负责人：杨顺峰 日期：2024.1.6		
复查意见	已整改 复查人：王瑞伟 日期：2024.1.6		