

监督检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-021

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 01 月 18 日	检查地点	大棚、户用施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	大棚、户用施工现场安全文明施工情况。		
存在问题	1、目前鸿汇通厂房屋顶已开工，悬挂安全警示标志及防坠器等安全措施未完成，采光带未做警示标识。 2、高空作业施工人员佩戴安全带时，未按要求做到高挂低用。 3、总包单位项目部对安全资料（承包商管理、设备机械报验）、定期的安全培训学习视频等）未进行整理。		
整改要求	临近春节，总包单位需重点加强现场安全巡视、检查，每日班前会加强安全教育。 要求总包单位严格按照相关安全风险管理办法要求，动态识别风险源，悬挂安全警示标志及防坠器，采光带做好警示标识防护措施。 要求总包单位安全管理人员加强安全教育，高空作业施工人员佩戴安全带，必须做到高挂低用。 总包单位项目部对安全资料（承包商管理、设备机械报验）、定期的安全培训学习视频等）做好整理工作。		
检查人	王瑞伟	施工项目部 签收人/日期	刘春晓 2024.1.18
整改情况	已按要求整改		
	整改负责人：李顶良 日期：2024.1.19		
复查意见	已整改		
	复查人：王瑞伟 日期：2024.1.19		