

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-034

施工单位	通号工程局集团建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 06 月 01 日	检查地点	大棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	大棚施工现场安全文明施工情况		
存在问题	1、施工队伍施工用配电箱设置不符合要求，存在一闸多机现象，部分配电箱未做接地，部分电气开关未安装在配电箱内，直接放置在地面上，存在用电安全隐患。 2、未动态识别风险源，风险源识别不全面。 3、高空作业施工人员佩戴安全带时，未按要求做到高挂低用。		
整改要求	要求施工单位认真整改施工用电存在问题，落实防高坠措施，杜绝以上问题再次发生。 严格按照相关安全风险管理办法要求，动态识别风险源。 要求总包单位安全管理人员加强安全教育，高空作业施工人员佩戴安全带，必须做到高挂低用。		
检查人	王瑞伟	施工项目部 签收人/日期	刘春晓 2024.6.1
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李顺 日期：2024.6.3		
复查意见	已整改。 复查人：王瑞伟 日期：2024.6.3		