






监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-037

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 06 月 22 日	检查地点	大棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	大棚施工现场安全文明施工情况		
存在问题	1、北录树二期大棚动火作业点附近未放置灭火器。 2、作业过程中，电焊机外壳未进行接地，电源线及焊把线长度不符合要求。 3、开关箱保护零线未连接，距离操作设备超过 3 米。		
整改要求	对动火作业地点配备灭火器。 作业前，电焊机做好接地措施，重新更换电源线及焊把线。 开关箱做好保护零线连接，距高设备应符合要求。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.6.22
整改情况	 整改负责人:  日期: 2024.06.24		
复查意见	 复查人:  日期: 2024.06.24		