




监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-045

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 08 月 18 日		检查地点	大棚施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	恒通二期大棚施工现场安全文明施工情况				
存在问题	1、施工队伍施工用配电箱设置不符合要求，存在一闸多机现象，部分配电箱未做接地，部分电气开关未安装在配电箱内，直接放置在地面上，存在用电安全隐患； 2、施工中搭设的操作平台和脚手架不符合规范要求，立杆独立设置，未设扫地杆、水平杆及斜撑，存在高处坠落安全隐患。				
整改要求	要求施工单位认真整改施工用电存在问题，落实防高坠措施，杜绝以上问题再次发生。				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	 整改负责人:  日期: 2024.8.20				
复查意见	 复查人:  日期: 2024.08.20				