



监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPDJC-AQJC-049

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 09 月 22 日		检查地点	大棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	北东社国万大棚施工现场安全文明施工情况			
存在问题	1、配电箱接地极未安装；新进场打桩机司机未进行安全培训交底。 2、现场部分施工人员未佩戴安全帽、高空作业未佩戴安全带，现场管理人员吊装安全监护不到位。 3、施工现场安全警戒线、警示标牌设置不规范。			
整改要求	要求总包单位安全管理人员对工人再次进行安全教育培训，对屡次不佩戴安全帽人员进行退场处理。 在进行作业时，应采取安全防护措施，如系好安全带，并遵守相关的安全规定，设置安全警戒线、警示标牌。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2024.9.24			
复查意见	 复查人:  日期: 2024.9.24			