

监理检查记录表

工程名称：大陆汽车电子（连云港）有限公司 228.9kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-DLQC-001

施工单位	浙江华伏太阳能科技有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2023.07.05	检查地点	办公楼屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	屋面支架安装		
存在问题	1、登高作业施工人员未规范佩戴安全带、未穿反光背心 2、屋面施工垃圾未及时清理		
整改要求	1、给施工人员做好安全技术交底，正确佩戴安全帽 2、每日下班前要清理屋面施工垃圾		
检查人	俞永荣	施工项目部 签收人/日期	杨国其
整改情况	整改负责人 杨国其 日期：2023.07.05		
复查意见	经复查，已进行整改。 复查人：俞永荣 日期：2023.07.06		

