


监理检查记录表

工程名称：大陆汽车电子（连云港）有限公司 228.9kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-DLQC-002

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.13	检查地点	办公楼屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	并网柜基础焊接		
存在问题	基础槽钢焊接部位未做防腐 		
整改要求	对焊接部位刷漆做防腐。		
检查人	陶玉荣	施工项目部 签收人/日期	杨国其
整改情况	整改负责人：杨国其 日期：2023.7.13		
复查意见	已整改 复查人：陶玉荣 日期：2023.7.13		

