

监理检查记录表

工程名称：中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：ZCQSY-ZHJL-JC-001

施工单位	中国能源建设集团 浙江火电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.7.25	检查地点	二联厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	支架粘贴满打胶、水平、牢靠。		
存在问题	因屋面不平整、地梁有个别存在与屋面粘贴缝隙过大。		
整改要求	缝隙过大的先粘贴一块垫片在进行满打胶		
检查人	王在欣	施工项目部 签收人/日期	汤楠 2023.7.25
整改情况	已整改完成 整改负责人：汤楠 日期：2023.7.28		
复查意见	王在欣 复查人：王在欣 日期：2023.7.28		

