

## 监理检查记录表

工程名称：宁波韩电电器有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：NBHD-CZZH-JC-002

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.24	检查地点	1号楼
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对 1 号楼施工区域进行检查		
存在问题	1、1 号楼施工区域发现桥架及走道板支架切割处未做防腐		
整改要求	要求在施工单位对施工人员对桥架支架切割处进行检查并做防腐工作，请于 2 天之内进行整改，并让监理复检。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	邵雷 2023.9.24
整改情况	<p style="text-align: center;">已做防腐处理</p> <p style="text-align: right;">整改负责人: 邵雷 日期: 2023.9.24</p>		
复查意见	<p style="text-align: center;">仍需防腐</p> <p style="text-align: right;">复查人: 杨铃铃 日期: 2023.9.25</p>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。