

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波韩电电器有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：NBHD-CZZH-JC-003

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.27	检查地点	19 号楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场设备基础浇筑拆模后质量检查		
存在问题	1、基础混凝土浇筑发现混凝土出现少许蜂窝麻面。		
整改要求	要求在施工单位对蜂窝麻面处二次处理后期浇筑加强振捣。请于 3 天之内进行整改，并让监理复检。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	邵雪 2023.9.27
整改情况	已进行二次补浆。 整改负责人邵雪 日期：2023.9.27		
复查意见	已整改完成 复查人：杨铃铃 日期：2023.9.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。