

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波韩电电器有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：NBHD-CZZH-JC-004

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.04	检查地点	屋面支架及组件安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对所有屋面光伏安装质量进行检查		
存在问题	1、在巡视过程中发现 18 号楼夹具垫片，平垫、弹垫顺序相反，组件中压块存在缝隙。		
整改要求	要求在施工单位对安装中夹具垫片装反及组件安装压块间隙进行整改并对施工人员进行质量交底。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	邵勇 2023.10.7
整改情况	现场要求施工人员进行整改。 整改负责人：邵勇 日期：2023.10.7		
复查意见	已基本完成整改 复查人：杨铃铃 日期：2023.10.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。