

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目
编号：SJGD-CZZH-JC-003

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现组件直流电缆绑扎不严，电缆外漏。		
整改要求	要求在施工单位对直流电缆外漏进行检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		