

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责 任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024年3月21日	检查地点	江梁站
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧 密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	现场土方工程边坡防护不到		
整改要求	要求立即设置防护		
检查人	朱啟金	施工项目部 签收人/日期	张利 2024.3.21
整改情况	已按照要求增加边坡防护措施。		
	整改负责人: 张利		日期: 2024.4.21
复查意见	已整改		
	朱啟金 复查人: 张利		日期: 2024.4.21

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年3月28日	检查地点	江华铝业
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	临时用电三级配电箱未接地		
整改要求	立即整改，责任人负责		
检查人	朱波余	施工项目部 签收人/日期	张剑 2024.3.28
整改情况	已整改并验收合格。 整改负责人：张剑 日期：2024.3.28		
复查意见	已整改 复查人：朱波余 日期：2024.3.28		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责 任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024年 4 月 2 日	检查地点	12号光伏
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧 密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 3号光伏方阵围栏及避雷		
整改要求	要求立即防护网责任人整改		
检查人	朱啟全	施工项目部 签收人/日期	张超 2024.4.2
整改情况	已按工方均已用铁丝网进行覆盖。 整改负责人: 张超 日期: 2024.4.2		
复查意见	已整改到位 复查人: 朱啟全 日期: 2024.4.2		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年 4 月 22 日		检查地点	江湾站线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况			
存在问题	个别施工班组未及时整改			
整改要求	要求立即整改并落实			
检查人	朱啟全	施工项目部 签收人/日期	张剑 . 2024. 4. 22	
整改情况	已整改并验收合格 整改负责人: 张剑 日期: 2024. 4. 22			
复查意见	已整改			
	复查人: 朱啟全		日期: 2024. 4. 22	

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责 任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024年4月15日	检查地点	江集光伏
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧 密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	土方现场扬尘环境未及时整改，		
整改要求	要求洒水降尘，每日至少三次以上		
检查人	朱敏金	施工项目部 签收人/日期	张剑. 2024.4.15
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人: 张剑 日期: 2024.4.15		
复查意见	已整改到位 复查人: 朱敏金 日期: 2024.4.16		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年4月9日	检查地点	江德源
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	挖机封条进场未验收		
整改要求			
检查人	朱启金	施工项目部 签收人/日期	张利 2024.4.9
整改情况	通知限期2天整改完毕 整改负责人: 张利 日期: 2024.4.9		
复查意见	已整改完毕 复查人: 朱启金 日期: 2024.4.9		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责 任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024年 5 月 3 日	检查地点	江溪站旧线
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	现场孔洞防护不到位		
整改要求	要求及时设置警示标志、标牌		
检查人	朱啟金	施工项目部 签收人/日期	张剑 2024.5.3
整改情况	已按要求整改完善 整改负责人: 张剑 日期: 2024.5.3		
复查意见	已整改		
	复查人: 朱啟金	日期: 2024.5.3	

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司 江集站
检查时间	2024年 4月29日	检查地点	江家峡光伏电站
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	临时用电配电箱接地无记录		
整改要求	要求立即整改，电工负责		
检查人	朱啟金	施工项目部 签收人/日期	张朝， 2024.4.29
整改情况	已按要求整改完善。 整改负责人: 张朝 日期: 2024.4.29		
复查意见	已整改 复查人: 朱啟金 日期: 2024.4.29		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年5月17日	检查地点	江集福及区少线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	塔机软限位未设置		
整改要求	要求立即整改，杜绝隐患		
检查人	朱启全	施工项目部 签收人/日期	张利. 2024.5.17
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人: 张利 日期: 2024.5.17		
复查意见	已整改 复查人: 朱启全 日期: 2024.6.17		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年 5月26日	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	塔位警示牌未设置		
整改要求	要求立即整改		
检查人	朱啟全	施工项目部 签收人/日期	张新 2024.5.26
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张新 日期: 2024.5.26		
复查意见	已整改合格 复查人: 朱啟全 日期: 2024.5.26		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年 6 月 11 日	检查地点	12号箱变及10kV出线室
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	事故油池：12号箱变缺失		
整改要求	要求立即整改，责任人负责		
检查人	朱敬奎	施工项目部 签收人/日期	张朝 2024.6.11
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人：朱 敬奎 日期：2024.6.11		
复查意见	符合要求 复查人 朱敬奎 日期：2024.6.11		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年 6月 3日	检查地点	江家峡光伏电站线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	塔吊G36专项安全交底记录未见		
整改要求	要求立即整改，专人负责		
检查人	朱启全	施工项目部 签收人/日期	张利 2024.6.3
整改情况	按要求整改完善 整改负责人: 张利 日期: 2024.6.3		
复查意见	复查已整改 复查人: 朱启全 日期: 2024.6.3		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年 6 月 18 日		检查地点	220kV 及 500kV 线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况			
存在问题	主变及二次室中增加火灾灭火器缺失			
整改要求	要求立即增设有效灭火器			
检查人	朱啟金	施工项目部 签收人/日期	张朝 2024.6.18	
整改情况	按要求整改完善 整改负责人：张朝 日期：2024.6.18			
复查意见	复查人：朱啟金 日期：2024.6.18			

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责 任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024年 6月26日	检查地点	江湾-3号及逆线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧 密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	边坡施工、深基坑、现场安全检查、监测、 记录及时报审。		
整改要求	要求限期同报审、补测记录		
检查人	朱啟全	施工项目部 签收人/日期	张磊 2024.6.26
整改情况	按要求整改完善。 整改负责人: 张磊 日期: 2024.6.26		
复查意见	已整改 复查人: 朱啟全 日期: 2024.6.26		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年 7 月 2 日		检查地点	江都站及同安线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况			
存在问题	消除水池钢架脚孔高处作业人员安全带。			
整改要求	按要求整改，加强自校。			
检查人	朱启金	施工项目部 签收人/日期	张利 2024.7.2	
整改情况	已按要求整改完毕。 整改负责人: 张利 日期: 2024.7.2			
复查意见	现场已整改合格。 复查人: 朱启金 日期: 2024.7.2			

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责 任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2020年 7 月 7 日	检查地点	江集站及至土线路上
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧 密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	G104组立塔吊车接地未设置		
整改要求	要求立即增设接地		
检查人	朱启全	施工项目部 签收人/日期	张制. 2020.7.7
整改情况	已按要求整改完善。 整改负责人：张制. 日期：2020.7.7		
复查意见	整改已整改 复查人：朱启全 日期：2020.7.7		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责 任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024年 7 月 16 日	检查地点	12集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧 密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 部分设备接地线未接牢，应及时记录并 处理，未及时处理		
整改要求	立即通知并限期整改		
检查人	朱启全	施工项目部 签收人/日期	张利 . 2024.7.16
整改情况	已整改并留存资料，完善现场安全措施。 整改负责人: 张利 日期: 2024.7.16		
复查意见	整改合格已整改。 复查人: 朱启全 日期: 2024.7.16		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目


编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年9月2日	检查地点	10kV线路工程16
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	现场几处同口防护设施不到位		
整改要求	要求立即整改，责任人负责。		
检查人	王加	施工项目部 签收人/日期	张利 2024.09.02
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张利 日期: 2024.09.02		
复查意见	经整改合格 复查人: 王加 日期: 2024.9.4		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年9月13日	检查地点	进线线路: G27.9.9
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	线路杆塔防风措施. 防杆塔倾斜		
整改要求	要求立即整改. 责任人负责		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张剑. 2024.09.13
整改情况	已整改 整改负责人: 张剑 日期: 2024.09.13		
复查意见	复查已整改完成 复查人:  日期: 2024.9.13		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责 任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024年09月20日	检查地点	汇泉站.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧 密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	中策区域本次置警永带. 中策时未允 起吊指挥入气.		
整改要求	上述问题. 施工队应加强安全监管. 进行整改.		
检查人	郭江波.	施工项目部 签收人/日期	张剑 2024.09.20.
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张剑 日期: 2024.09.21		
复查意见	整改合格 复查人: 郭江波 日期: 2024.09.21		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年09月26日	检查地点	汇泉站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	现场取长箱未定期检查，未检查记录表。		
整改要求	上述问题，施工项目部加强现场管控，进行整改。		
检查人	高仁波	施工项目部 签收人/日期	张钊 2024.09.26
整改情况	已按要求整改完善。 整改负责人: 张钊 日期: 2024.09.27		
复查意见	经复查已整改 复查人: 高仁波 日期: 2024.09.27		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.年 09.月 30.日	检查地点	汇泉站.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 汇泉站个别登高作业人员未使用安全带。 2. 个别基坑边坡未作防护。		
整改要求	上述问题，望施单位立即整改，闭环。		
检查人	朱欣鑫.	施工项目部 签收人/日期	张剑 2024.09.30
整改情况	已按要求完善整改。 整改负责人: 张剑 日期: 2024.09.30		
复查意见	整改完成 复查人: 朱欣鑫 日期: 2024.09.30.		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年10月06日	检查地点	汇集站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、道路及材料加工区域，未设置安全警示牌。 2、材料码放不整齐。		
整改要求	上述问题，施工单位必须限期整改。		
检查人	朱啟奎	施工项目部 签收人/日期	张剑 2024.10.06
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张剑 日期: 2024.10.07		
复查意见	经复查，整改完成 复查人: 朱啟奎 日期: 2024.10.07		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.年10月14.日	检查地点	汇泉站.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 现场发现部分施工人员在未正确佩戴安全帽，		
整改要求	上述问题，需立即现场管控。		
检查人	朱啟全	施工项目部 签收人/日期	张剑 2024.10.14.
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张剑 日期: 2024.10.15		
复查意见	已整改完成 复查人: 朱啟全 日期: 2024.10.15.		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年10月22日	检查地点	汇泉金
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	临时用电未规范，电线私拉乱接；接地未规范，未有效接地。		
整改要求	上述问题，必须立即整改，加强人员所能电气知识，和加强技术指导。		
检查人	朱敬奎	施工项目部 签收人/日期	张剑 2024.10.22
整改情况	已按要求整改完善 整改负责人：张剑 日期：2024.10.23		
复查意见	整改完成 复查人：朱敬奎 日期：2024.10.23.		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年10月31日	检查地点	汇泉路及退出线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 塔位边坡未作防护。 2. 退出线路组塔，未设置时态重机大降下坠。		
整改要求	上述问题，加强作业人员安全培训教育。		
检查人	朱敬全	施工项目部 签收人/日期	张钊 2024.10.31
整改情况	已完善防护措施，按要求整改。 整改负责人: 张钊 日期: 2024.10.31		
复查意见	已整改完成 复查人: 朱敬全 日期: 2024.10.31		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年11月03日	检查地点	汇泉路、集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 集电线路塔基基础开挖，现场无围挡。 存在高空坠落。 2. 汇泉路，登高作业人员未使用安全带。		
整改要求	必须增设作业人员高空作业安全带		
检查人	朱晓冬	施工项目部 签收人/日期	张剑 2024.11.03
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张剑 日期: 2024.11.04		
复查意见	已按要求整改完成 复查人: 朱晓冬 日期: 2024.11.04		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年11月13日	检查地点	汇泉站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 现场安全文明控制存在的问题， 2. 现场安全文明管理 3. 施工现场安全状况		
整改要求	影响整体整改的，必须局部整改。		
检查人	朱啟全	施工项目部 签收人/日期	张剑 2024.11.13.
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张剑 日期: 2024.11.14		
复查意见	已整改完成 复查人: 朱啟全 日期: 2024.11.14		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年11月22日	检查地点	汇集站.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1.套筒吊装安装过程中，安全指挥员未视。		
整改要求	1.要求现场吊装作业时安全员及指挥员必须现场履职。		
检查人	朱敬金	施工项目部 签收人/日期	张训 2024.11.22
整改情况	已按要求整改，安全员及指挥员到岗履职 整改负责人: 张训 日期: 2024.11.22		
复查意见	经现场告知，已到场履职，吊装作业持续进行。 复查人: 朱敬金 日期: 2024.11.22.		

