

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年09月02日	检查地点	35kV集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 1#、2#基坑人工挖孔时，基坑周边未做防护措施。		
整改要求	1. 要求基坑挖孔时，周边做好防护措施和安全警示标识。		
检查人	高维文	施工项目部 签收人/日期	张利 2024.9.2
整改情况	已现场进行整改完成。 整改负责人：张利 日期：2024.9.2		
复查意见	经复查，已按要求整改完成。 复查人：高维文 日期：2024.09.02		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年09月09日	检查地点	250kV集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1.巡视检查2#基坑，安全防护措施正常，管理人员到位。 2.2#基坑安全标识牌缺失。		
整改要求	1.要求每基基坑做好安全防护及安全警示牌，且专职安全人员全天履职。		
检查人	高连斌	施工项目部 签收人/日期	张利 2024.9.9
整改情况	已按要求整改完善 整改负责人: 张利 日期: 2024.9.9		
复查意见	经复查,现场已按要求整改完成。 复查人: 高连斌 日期: 2024.09.10.		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年09月16日	检查地点	35kV集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1.生活区消防器材缺失。 2.现场临时用电线路杂乱。		
整改要求	1.要求生活区配备足够灭火器。 2.要求临时用电严格按照“施工方案”及“JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范”进行。		
检查人	高泓文	施工项目部 签收人/日期	张新 2024.9.16
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张新 日期: 2024.9.17		
复查意见	经复查,现场及生活区已按要求整改完成。 复查人: 高泓文 日期: 2024.9.17		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年09月23日	检查地点	35KV集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 12号基础浇筑时，现场振动棒发电机未有效接地。		
整改要求	1. 要求现场使用发电机时，做好接地措施。		
检查人	高院斌	施工项目部 签收人/日期	张新 2024.9.23
整改情况	已整改并整改完善 整改负责人: 张新 日期: 2024.9.23		
复查意见	经复查，现场已整改完成。 复查人: 高院斌 日期: 2024.9.23		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年09月30日	检查地点	35kV集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 现场个别基坑未覆盖，存在安全隐患。		
整改要求	1. 要求现场挖孔结束后，基坑及时覆盖。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张斌 2024.9.30
整改情况	已按要求整改完善。 整改负责人: 张斌 日期: 2024.9.30		
复查意见	经复查，现场基坑已覆盖，整改完成。 复查人: 高治斌 日期: 2024.10.01		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年10月06日	检查地点	35kV集电线路.
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. IN7#基础挖孔安全巡视过程中，现场安全员未到场。		
整改要求	1.要求基础挖孔过程中，专职安全员全天履职。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张利. 2024.10.6
整改情况	已按要求整改完善。 整改负责人: 张利 日期: 2024.10.6		
复查意见	经复查，现场专职安全员已到场安全监护。 复查人: 高治斌 日期: 2024.10.06.		

安全监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年10月13日	检查地点	35kV集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 现场安全绳有断裂现象。		
整改要求	1. 要求重新更换安全绳。		
检查人	高昭斌	施工项目部 签收人/日期	张新 2024.10.13
整改情况	已按要求更换新的安全绳。 整改负责人: 张新 日期: 2024.10.13		
复查意见	经复查, 现场安全绳已重新更换。 复查人: 高昭斌 日期: 2024.10.14		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年10月20日	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 现场基坑周边未做安全防护措施，且未设立安全警示标牌。		
整改要求	1. 要求基坑周边做好安全防护措施，警示标牌设立齐全。		
检查人	高晓斌	施工项目部 签收人/日期	张新 2024.10.20
整改情况	已按要求整改完善。 整改负责人: 张新 日期: 2024.10.20		
复查意见	经复查,现场已按要求整改完成。 复查人: 高晓斌 日期: 2024.10.21		

安全监督检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年10月26日	检查地点	35kV集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 现场检查，GH5、IN9、IN7#基础人工挖孔，现场各安全措施符合要求。		
整改要求	现场安全措施满足施工要求。		
检查人	高洁文	施工项目部 签收人/日期	张新 2024.10.26
整改情况	现场各安全措施满足施工要求。 整改负责人: 张新 日期: 2024.10.26		
复查意见	现场各安全措施满足施工要求，安全专职人员到场。 复查人: 高洁文 日期: 2024.10.26		