

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.9.7	检查地点	92120施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查92120塔架持证上岗交底 2. 检查吊篮作业人员安全措施		
存在问题	吊篮作业人员无接地		
整改要求	要求立即整改落实		
检查人	王加	施工项目部 签收人/日期	李磊 2024.9.7
整改情况	已整改完成 整改负责人: 李磊 日期: 2024.9.7		
复查意见	整改意见已整改落实。 复查人: 王加 日期: 2024.9.7		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限 责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2024.9.2	检查地点	920 施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 检查现场塔接记录尚 2. 检查接地深度、收放长度、塔接质量		
存在问题	1. 接地塔接又饱满、防腐不到位		
整改要求	要求限期整改落实		
检查人	王加	施工项目部 签收人/日期	李磊 2024.9.2
整改情况	已整改完成 整改负责人: 李磊 日期: 2024.9.3		
复查意见	复查意见已整改完成 复查人: 王加 日期: 2024.9.3		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限 责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2024.8.24	检查地点	盐锅峡15#施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 检查光伏组件措施落实情况 2. 检查光伏支架固定螺栓紧固 3. 检查光伏支架防腐涂层厚度		
存在问题	1. 部分光伏组件支架固定螺栓松动 2. 部分光伏支架防腐涂层脱落		
整改要求	要求立即整改完成。		
检查人	王加	施工项目部 签收人/日期	李加 2024.8.24
整改情况	已整改完成 整改负责人: 李加 日期: 2024.8.25		
复查意见	复查已整改完成 复查人: 王加 日期: 2024.8.26		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限 责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2024.8.21	检查地点	9231216施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 检查螺栓大小规格尺寸 2. 检查螺栓安装位置及扭矩 3. 检查防腐措施落实情况		
存在问题	部分螺栓规格不符，防腐措施不到位		
整改要求	要求立即整改，确保符合规范		
检查人		施工项目部 签收人/日期	李磊 2024.8.21
整改情况	已整改完成 整改负责人: 李磊 日期: 2024.8.21		
复查意见	复查已整改完成 复查人: 王小明 日期: 2024.8.21		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.8.25	检查地点	G15 施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1.检查G15板坑：洞内防护无，无竹竿缺失， 2.现场作业人员交底记录未见 3.现场记录尚，无专项检查		
存在问题	现场作业人员通风措施专项检查记录未见		
整改要求	要求立即整改隐患		
检查人	王和	施工项目部 签收人/日期	李红子 2024.8.25
整改情况	已整改完成 整改负责人: 李红子 日期: 2024.8.26		
复查意见	复查已整改合格。 复查人: 王和 日期: 2024.8.26		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目


编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.8.17	检查地点	920号施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查现场作业人员交底持证上岗 2. 检查现场安全防护措施		
存在问题	1. 现场作业人员安全防护措施未设， 主塔指操未戴安全带。		
整改要求	要求立即整改落实。		
检查人	王 王	施工项目部 签收人/日期	杨 杨 2024.8.17
整改情况	已整改完成 整改负责人: 杨 杨 日期: 2024.8.17		
复查意见	复查已整改完成 复查人: 王 王 日期: 2024.8.17		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.8.11	检查地点	塔位G20施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 钢碗花2根.柱.型号.如密已符合设计 2. 柱位定.柱.标高.孔深.孔径.根数 3. 砂浆配合比C20符合设计(配合比183-187)		
存在问题	钢碗花保护层局部偏位.掉地.		
整改要求	要求施工方立即整改.		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.8.11
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期: 2024.8.11		
复查意见	复查已整改完成 复查人:  日期: 2024.8.11		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.7.6	检查地点	盐锅峡G10施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	盐锅峡G10孔板可抗2 1.现场作业人员交底、安全措施落实、持证上岗 2.作业人员防护措施、有害气体检测记录		
存在问题	作业人员未佩戴、气体检测仪记录不全		
整改要求	要求孔板大于10m必须设置： 先通风后检测合格后方可作业		
检查人	王.王	施工项目部 签收人/日期	张子 2024.7.6
整改情况	已整改完成 整改负责人:张子 日期:2024.8.8		
复查意见	已整改完成 复查人:王.王 日期:2024.8.8		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.7.14	检查地点	线路施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	塔位主塔G51.53 1. 检查导线连接. 铝压端子连接处, 塔位端 2. 检查塔位接地		
存在问题	塔位主塔接地不及时		
整改要求	铝压端子及整改		
检查人	王加	施工项目部 签收人/日期	李红 2024.7.14
整改情况	已整改完成 整改负责人: 李红 日期: 2024.7.14		
复查意见	铝压主塔接地已整改完成 复查人: 王加 日期: 2024.7.14		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限 责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2024.6.24	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 塔筒主塔：500V至4安全底座，IP防护 措施落实，标记清晰，班长现场检查 2. 西面征地保护水塔于盐锅峡公司。		
存在问题	1. 塔筒主塔：吊车作业时未接地 2. 塔筒吊装：吊装前未进行无干扰 措施		
整改要求	要求立即整改，如逾期不改。		
检查人	王明	施工项目部 签收人/日期	李红 2024.6.24
整改情况	已整改完成 整改负责人: 李红 日期: 2024.6.24		
复查意见	复查已整改 复查人: 王明 日期: 2024.6.24		

监理检查记录表

工程名称: 永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限 责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2024.6.19	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 塔位桩主: G47 49 地漏桩主 2 检查塔位接地桩主 G48 47		
存在问题	塔位接地: 接地电阻 2.2 欧姆		
整改要求	立即限期整改		
检查人	2024.6.19	施工项目部 签收人/日期	2024.6.19
整改情况	已整改完成 整改负责人: 2024.6.20		
复查意见	复查意见: 2024.6.20		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限 责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2024.5.30	检查地点	盐锅峡光伏电站施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	塔位开挖：G47~G50 1. 安全技术交底、安全措施落实。 2. 监护人持证上岗		
存在问题	G47：孔桩洞内防冲绳设置无差杆我 防冲绳未设置		
整改要求	通知立即整改：责任人负责		
检查人	王. 王	施工项目部 签收人/日期	王. 王 2024.5.30
整改情况	已整改完成 整改负责人：王. 王 日期：2024.5.30		
复查意见	复查已整改完成 复查人：王. 王 日期：2024.6.30		

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.5.11		检查地点	沙湾站施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	线路开控：G35~39 1. 安全措施，作业环境，安全措施			
存在问题	1. 孔板石坑：防护措施不到位。 未填写安全措施记录 2 作业方式：村志，铁牛，范围不足			
整改要求	现场立即整改			
检查人	王小明	施工项目部 签收人/日期	李红 2024.5.11	
整改情况	已整改完成 整改负责人：李红 日期：2024.5.11			
复查意见	整改已整改落实 复查人：王小明 日期：2024.5.11			

监理检查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号:ZHJL-YJYGX-AQJC-

施工单位	上海电力建设有限 责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2024.4.26	检查地点	线路工程 施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	塔基孔桩： 1. 已完成孔桩：孔口未及时进行防护 2. 已浇筑的孔桩：成品保护措施不到位		
存在问题	1. 地面卸料堆场无防护措施 2. 孔口无防护		
整改要求	通知立即整改		
检查人	王浩	施工项目部 签收人/日期	李浩 2024.4.26
整改情况	已整改完成 整改负责人：李浩 日期：2024.4.27		
复查意见	复查已整改到位 复查人：王浩 日期：2024.4.27		