




监理检查记录表

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-ACDJ-001

施工单位	浙江西子联合工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2023.8.28	检查地点	2期屋顶加固
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	2期屋顶加固，检查施工质量		
存在问题	1、焊接点未满焊，未刷漆做防腐 		
整改要求	漏焊部位进行补焊，刷漆做好防腐		
检查人	俞玉荣	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2023.8.29		
复查意见	复查人: 俞玉荣 日期: 2023.8.29		