


监理检查记录表

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-ACDJ-003

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 9.13	检查地点	2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2 期屋面组件安装，检查施工质量		
存在问题	1、安全护栏支架切割口未做防腐，已开始锈蚀。 		
整改要求	检查现场支架切割部位，刷漆做防腐，另外需要加封堵帽。		
检查人	南生霖	施工项目部 签收人/日期	罗伯文
整改情况	已整改 整改负责人：罗伯文 日期：2023. 9.13		
复查意见	复查人：南生霖 日期：2023. 9.13		