


监理检查记录表

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-ACDJ-004

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 8. 22.	检查地点	2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3 期屋面组件安装，检查施工质量		
存在问题	1、有个别边压块未贴合组件边框，缝隙较大。 		
整改要求	检查已安装的组件压块，贴合组件边框重新固定。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	10/6/22
整改情况	已整改 整改负责人: 10/6/22 日期: 2023. 8. 22.		
复查意见	复查人: 南玉荣 日期: 2023. 8. 22.		