

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：京能科技明月海洋二期 1.65MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-JC-002

施工单位	江苏伊亚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 10. 21	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现走道板导轨安装倾斜，容易导致受力不均。		
整改要求	要求施工单位对走道板导轨安装倾斜，容易导致受力不均检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	丁克亮 2023.10.22
整改情况	已整改 整改负责人：丁克亮 日期：2023.10.22		
复查意见	已整改 复查人：姜旭 日期：2023.10.23		

